


požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

Uređuje: Branko Uhlik

219

FURFURIL-ALKOHOL (Furfuryl Alcohol)



GAS: 98-00-0
UN/NO: 2874
KEMLER: 60

KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POŽARU

Stupanj škodljivosti 1:

Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje izazivaju nadražaj kože ili dišnih organa ili samo manju oštećenost organizma ako se ne pruži medicinska pomoć. Tu su uključene i tvari koje uvjetuju upotrebu poboljšane plinska maske ili izolacijski aparat za disanje.

Stupanj zapaljivosti 2:


Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju zagrijati da bi se zapalile. Tvari tog stupnja zapaljivosti pod normalnim uvjetima ne stvaraju smjese sa zrakom, ali zagrijavanjem mogu stvarati pare u dovoljnoj količini da se stvore opasne smjese.

Stupanj reaktivnosti 0:

Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno stabilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju s vodom.

FIZIČKO-KEMIJSKA SVOJSTVA

Kemijska formula: C₅H₆O₂;



Molna masa: 98,10

Fizički oblik: bezbojna do žučkasta pokretljiva tekućina

Miris: slab, po alkoholu ili eteru; u zraku se može osjetiti oko 8 ppm.

Vrelište: 170 °C

Talište: pri –146 °C stabilan kristalinični oblik; pri –29 °C metastabilan spoj

Relat. gustoća tekućine (voda = 1): 1,128 (23 °C)

Relat. gustoća para (zrak=1): 3,4

Topljivost u vodi: miješa se s vodom u svim omjerima; vodena otopina je nestabilna i spoj se postupno razgrađuje.

Topljivost u drugim otapalima: vrlo topljav u etanolu, acetolu i eteru, topljav u benzenu i kloroformu, netopljav u parafinskim ugljikovodicima.

Tlok para: pri 20 °C 0,53 mbar (0,4 mm Hg); pri 31,8 °C 1,33 mbar (1 mm Hg).

Ostala svojstva: goriva tekućina; stajanjem, izložena svjetlu, zraku i povišenoj temperaturi tekućina postupno tamni i napolijetku poprimi crnu boju.

Inkompatibilne tvari: jaki oksidansi te kiseline s kojima lako polimerizira, katkad i eksplozivnom žestinom.

MAKSIMALNO DOPUSTIVA KONCENTRACIJA U ZRAKU (MDK)

Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (N. N. br. 92/93) maksimalno dopustiva koncentracija furfuričnog alkohola je:

ppm	10
mg m ⁻³	40

Preračunavanje koncentracija:

$$1 \text{ ppm} = 4,00 \text{ mg m}^{-3}$$

ZAPALJIVOST I EKPLOZIVNOST

Plamište: 75 °C (otvorena posuda)

Temperatura zapaljenja: 491 °C

Granice eksplozivnosti: 1,8 – 16,3 %

POŽARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POŽARA

Požarna svojstva furfuričnog alkohola

Furfurični alkohol je slabo zapaljiv, mora se zagrijati da bi se zapazio. Na povišenoj temperaturi stvaraju se pare koje sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese. Gorenjem tekućine nastaju otrovni plinovi.

Postupci u slučaju požara

Prenosive spremnike s furfuričnim alkoholom treba na vrijeme ukloniti iz zone opasnosti, ako, je to bez rizika. Ako to nije moguće ili ako su spremnici teško prenosivi, treba ih hladiti polijevanjem vodom.

Gašenje požara

Ovisno o postojećim uvjetima i jačini požara prikladna sredstva za gašenje požara su ugljikov dioksid, prahovi, vodeni sprej i alkoholna pjena. Gorenjem furfuričnog alkohola stvaraju se škodljivi plinovi, pa pri gašenju treba upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.

OBJAŠNJENJA ZA

- sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost u požaru
- označavanja otrova u prometu
- pločica za označivanje motornih vozila u međunarodnom prijevozu i
- označivanje nekih kratica objavljena su u *Kem. Ind.* **36** (1) (1987)

ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA

Pare furfuri-alkohola stvaraju sa zrakom eksplozivne smjese, pa treba voditi računa da se tekućina u ograničenom prostoru ne izlaže povиšenoj temperaturi u prisutnosti izvora zapaljivanja. Ako dode u dodir s kiselinama, furfuri-alkohol može polimerizirati eksplozivnom žestinom.

ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE

Furfuri-alkohol se upotrebljava kao početni monomer u proizvodnji furanskih smola ili furanskih polimera, za proizvodnju tetrahidrofurfuri-alkohola, za izradu nekih ljeplila i pečata itd.

Mogući načini ulaska u organizam: udisanje, gutanje, dodir s kožom i očima.

Najugroženiji su: dišni sustav, centralni živčani sustav.

Djelovanje na organizam

Kratkotrajno (akutno) izlaganje

Tekućina i pare vrlo jako nadražuju oči ali i kožu i sluznice nosa i grla. Ovisno o jačini izloženosti znači djelovanja mogu biti: vrtovlavica, mučnina, povraćanje, kašalj, kratak dah, stezanje u grudima. Izlaganje parama velike koncentracije može prouzročiti nesvijest pa i smrt.

Koncentracija neposredno opasno po zdravlje i život je 250 ppm.

Dugotrajno (kronično) izlaganje

Nema podataka o posljedicama stalnog/dugotrajnog izlaganja furfuri-alkoholu, o mogućem kancerogenom djelovanju, o djelovanju na reprodukciju, na pluća i sl. Česti dodir tekućine s kožom može prouzročiti pojавu osipa na koži.

PRVA POMOĆ

U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi/rukujе furfuri-alkoholom, treba na vidljivom mjestu istaknuti uputu o pružanju prve pomoći u slučaju nezgode. Prikladna je ova uputa:

FURFURIL-ALKOHOL

PRVA POMOĆ U SLUČAJU NEZGODE NA RADU

Udisanje: osobu odmah izvedite na čisti zrak! Ako teško diše ili je disanje prestalo treba odmah primijeniti umjetno disanje (npr. metodu "usta na usta") i hitno pozvati liječnika! Ako je prestao rad srca, treba odmah (!) primijeniti kardio-pulmonalnu reanimaciju.

Dodir s očima: odmah ispirati blagim mlazom tekuće mlake vode, barem 15 minuta; čistim prstima treba rastvoriti vjeđe i kružiti očima, tako da voda dospije u sve dijelove oka. Nakon ispiranja treba odmah zatražiti savjet liječnika oftalmologa.

Dodir s kožom: mjesto dodira treba odmah isprati s mnogo tekuće vode. Ako je kontaminirana odjeća/obuća, treba je odmah skinuti, osobito ako je od propusnog/neotpornog materijala a mjesa dodira tekućine s kožom temeljito oprati; predmete kao što su narukvica, ručni sat, kožno remenje i sl. treba prije skinuti. Kontaminiranu odjeću treba odložiti u hermetizirani kontejner i prije ponovne upotrebe dobro oprati.

Gutanje: treba ODMAH popiti 2-3 dl mlake vode i potaknuti povraćanje nadraživanjem grla prstom. Postupak treba ponoviti i odmah zatražiti liječničku pomoć.

VAŽNO! Ako liječnik nije dostupan, osobu treba odmah nakon pružanja prve pomoći otpremiti u bolnicu. Osobi koja je blizu nesvesti ili ima jake grčeve ne smije se ništa stavljati u usta! Ako se

primjenjuje umjetno disanje, najprije treba provjeriti da une-srećeni u ustima nema neko strano tijelo (zubna proteza, ostaci hrane i sl.), koje treba prije izvaditi.

SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

Upozorenja

Osobe koje rade/rukuju furfuri-alkoholom moraju poznavati njegova štetnost i rizike kojima se izlažu ako se ne pridržavaju propisa i uputa o zaštiti na radu sa štetnim tvarima. Za upozorenje izrađuju se posebne ploče, natpisi i kartice kojima se ukazuje na prirodu furfuri-alkohola i daju upute o ponašanju u slučaju nezgode na radu i u izvanrednim situacijama.

Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drži furfuri-alkohol. Sa obilježavanje takvih, spremnika prikladna je naljepnica s ovim upozorenjima:

FURFURIL-ALKOHOL

UPOZORENJE! TEKUĆINA I PARE DJELUJU NADRAŽUJUĆE!

- Ne udišite pare!
- Pazite da tekućina ne dospije u oči i na kožu
- Osigurajte dobro provjetravanje radnog prostora.

PROUČITE UPUTE O PRUŽANJU PRVE POMOĆI I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!

Ventilacija radnog prostora

Furfuri-alkohol je slabo hlapljiva tekućina pa pri radu na sobnoj temperaturi zadovoljava dobra opća ventilacija radnog prostora. Procesi u kojima se furfuri-alkohol podvrgava povišenim temperaturama/tlaku treba provoditi u zatvorenim (hermetiziranim) sustavima. Na mjestima gdje postoji mogućnost propuštanja para treba primijeniti lokalni odsis.

Ako se ventilacijom i drugim mjerama ne može postići da koncentracija furfuri-alkohola u zraku bude manja od maksimalno dopustive, treba pri boravku/radu u takvoj atmosferi upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva, u prvom redu uredaj za zaštitu disanja.

SIGURNI RADNI POSTUPCI

- Osobe koje rade/rukuju furfuri-alkoholom moraju poznavati njegova škodljiva svojstva i načine zaštite.
- Spremnici s furfuri-alkoholom, dok nisu u upotrebi, treba da su dobro začepljeni,
- Furfuri-alkohol treba iz bačava i drugih spremnika pretakati u procesne posude pomoću sisaljke.
- Ovisno o uvjetima rada i prirodi posla treba pri radu s furfuri-alkoholom upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
- Ako tijekom rada s furfuri-alkoholom dođe do jake kontaminacije odjeće/obuće, treba je odmah skinuti, osobito ako je od propusnog/neotpornog materijala; dijelove tijela koji su pri tom došli u dodir s tom tekućinom treba odmah dobro oprati.
- Pranje kontaminirane odjeće treba povjeriti osobi koja poznaje značajke furfuri-alkohola.
- U prostoriji/prostoru gdje se radi s furfuri-alkoholom ne smije se jesti, piti ni pušiti.
- Blizu mjesa gdje se radi s furfuri-alkoholom treba postaviti ispiralice za oči i tuš; isto vrijedi i za opremu potrebnu za intervencije u slučaju izvanrednih situacija (prolijevanje, požar itd.)

– prije jela i nakon rukovanja furfurił-alkoholom treba ruke i dije-love tijela koji su mogli doći u dodir s tom tekućinom dobro oprati.

OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

VAŽNO! Osobna zaštitna sredstva **nisu** zamjena za dobre uvjete rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje na radnom mjestu. Preventivne tehničko-tehnološke i higijenske mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna sredstva, no pri obavljanju nekih poslova te u nekim situacijama upotreba osobnih zaštitnih sredstava može biti nužna.

Zaštita dišnih organa

Ako se tehničko-tehnološkim i drugim mjerama ne može osigurati da atmosfera u radnom prostoru sadrži manje od maksimalno dozustive koncentracije furfurił-alkohola (10 ppm), treba pri radu/boravku u takvoj atmosferi upotrebljavati prikladan uređaj za zaštitu disanja. Za koncentracije do 250 ppm mogu se upotrebljavati plinska maska s kemijskim filtrom za apsorpciju organskih para (ograničeno vrijeme) ili respirator s dovodom čistog zraka i s potpunom zaštitom lica ili izolacijski aparat s potpunom zaštitom lica. Za veće i nepoznate koncentracije furfurił-alkohola treba upotrebljavati respirator s dovodom čistog zraka pod pozitivnim tlakom i s potpunom zaštitom lica ili izolacijski aparat s potpunom zaštitom lica i pod pozitivnim tlakom.

Ako se pri upotrebi navedenih uređaja osjeti miris ili nadražaj očiju, treba odmah napustiti taj prostor i provjeriti da li se radi o iskorištenom filteru ili o maski koja ne prianja dobro uz lice.

Osobe koje su zbog prirode posla ili uvjeta rada primorane upotrebljavati uređaje za zaštitu disanja moraju poznavati način provjeravanja, upotrebe, čišćenja i održavanja takvih uređaja, u protivnom posljedice mogu biti vrlo teške.

Zaštita očiju

Upotrebljavaju se kemijske naočale koje dobro prianjuju uz lice i plastični štitnik za lice (kao zaštita od prskanja tekućine), osim u slučajevima kad treba upotrijebiti respirator s potpunom zaštitom lica.

Zaštita tijela

Pri radu/rukovanju furfurił-alkonolom treba upotrijebiti zaštitnu odjeću i/ili zaštitni ogrtić od otpornog/nepropusnog materijala te zaštitne rukavice. Otpornost materijala može ovisiti o prirodi posla, pa je najbolje posavjetovati se s proizvođačem zaštitne opreme.

Zaštitna sredstva opće namjene

To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i tlaka i ispiralice za oči; najbolje su ispiralice koje rade na principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oči treba postaviti što bliže mjestima gdje se radi sa škodljivim tvarima.

USKLADIŠTENJE

Furfurił-alkohol treba skladištiti u skladu s propisima o držanju zapaljivih tekućina. Ako se drži u zatvorenom prostoru, skladišna prostorija mora biti suha, hladna, dobro ventilirana i zaštićena od izravnog Sunčevog svjetla. Preporučuje se furfurił-alkohol držati u inertnoj atmosferi. Propisno obilježeni spremnici moraju biti uvejk dobro zatvoreni a prazne spremnike treba prikladno označiti i držati odvojeno od punih.

U skladišnom prostoru ne smiju se upotrebljavati izvori topline i zapaljivanja ni držati tvari s kojima bi furfurił-alkohol mogao jestko reagirati (jaki oksidansi kao što su klor, brom, fluor i dr. te kiseline). Rasvjetna tijela i električne instalacije u ograničenom prostoru treba da su zaštićeni od iskrenja.

U blizini skladišta treba držati u pripremi opremu za hitne intervencije u izvanrednim situacijama (proljevanje tekućine, naglo isparavanje, požar...).

Pristup skladišnoj prostoriji/prostoru kao i rukovanje spremnicima treba dopustiti samo ovlaštenim osobama.

POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Ako se u radnom prostoru prolje ili dođe do jakog isparavanja furfurił-alkohola, predlaže se postupiti na ovaj način;

- 1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor pazeći da ne dođu u dodir s prolivenom tekućinom;
- 2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu ili službu zaduženu za provođenje zaštitnih mjera, eventualno i vatrogasnu službu;
- 3) U kontaminirani prostor smiju ući samo osobe sposobljene za djelovanje u incidentnim situacijama. One treba da su opremljene potpunom osobnom zaštitnom opremom u koju je uključen i izolacijski aparat s potpunom zaštitom lica. Treba isključiti sve potencijalne izvore zapaljivanja, otvoriti prozore i vrata i forsiranom ventilacijom provjetriti prostoriju. Dalje treba postupiti na način kako je opisano u idućem odjeljku.

DETOKSIKACIJA/DEKONTAMINACIJA

Ako se u radnom prostoru prolje mala količina furfurił-alkohola, tekućina se posipa suhim pijeskom, suhom smravljenom zemljom ili nekim drugim inertnim materijalom, materijal s adsorbiranim tekućinom pokupi i stavi u kutiju od tvrdog kartona koja se može spaliti na otvorenom prostoru, na dovoljno udaljenom i prikladnom mjestu: kutija se stavi u jamu iskopanu u zemlji, prekrije komadićima papira i drvenim treskama, prelje nekom lako zapaljivom tekućinom (npr. alkoholom) i zapali iz daljine od desetak metara, pomoću trake nasipane pilovine koja se također natopi alkoholom.

Ako se prolje veća količina furfurił-alkohola, treba sprječiti izljevanje tekućine u kanalizaciju ili u prostore na nižoj razini (npr. ograđivanjem vrećama napunjениm zemljom ili pijeskom). Ako je to moguće, dio ograđene tekućine treba pokupiti; u tu svrhu može se upotrijebiti uređaj koji funkcionira na sličnom principu kao i uređaj za prikupljanje prolivene žive. Ostatak tekućine posipa se suhim pijeskom, materijal pokupi, stavi u kutiju (-e) od tvrdog kartona a ova (-e) u kontejner s hermetiziranim poklopcem. Kutije s otpadnim materijalom spale se u spalionici industrijskih otpadnih tvari ili predaju na daljnji postupak ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje kemijskog otpada, neupotrebljivi furfurił-alkohol može se uništiti raspršivanjem tekućine u plamenu komoru spalionice gorivih tekućina.

Mjesto proljevanja furfurił-alkohola u radnom prostoru treba nakon uklanjanja tekućine temeljito oprati vodom.

ODREĐIVANJE FURFURIŁ-ALKOHOLA U ZRAKU

Koncentracija para furfurił-alkohola u atmosferi radnog prostora može se odrediti npr. metodom plinske kromatografije; opis metode: MIOSH Manual of Analytical Methods, 2nd Ed., DHEW (WIOSH) Publ. No. 77-157A (1977). Određivanje furfurił-alkohola u zraku najbolje je povjeriti nekom od specijaliziranih analitičkih laboratorijskih koji raspolažu potrebnom opremom i iskuštvom, kako u pogledu izbora analitičke metode tako i interpretacije rezultata mjerjenja. Analitički laboratorijski, odnosno institucije koje se u Zagrebu bave određivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti i neki drugi.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Neupotrebljivi furfuril-alkohol i otpadne tvari koje sadrže taj spoj ne smije se izbacivati u kanalizaciju i vodotoke ni zakapati u zemlju bez prethodne obrade, Nema podataka o dopustivoj koncentraciji furfuril-alkohola u vodi.

PRIJEVOZ

Furfuril-alkohol obilježava se i u transportu prevozi kao tvar klase 6 (otrovne tvari).

U međunarodnom cestovnom prijevozu furfuril-alkohol se prevozi na način i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prijevozu opasne robe u cestovnom prometu,

U međunarodnom prijevozu željeznicom furfuril-alkohol se prevozi na način i pod uvjetima navedenim u Međunarodnoj konvenciji o prijevozu robe željeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne robe željeznicama (RID).

Havarija prilikom prijevoza

Ako prilikom cestovnog prijevoza furfuril-alkohola dodje do proštanja spremnika/izlijevanja tekućine, zaustavite vozilo po mo-

gućnostci podalje od javnih putova i isključite motor. Osigurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu, blokirajte prilazne putove i spriječite prilaz nepozvanim osobama. Unutar zaštitne zone ne pušite i ne palite plamen. O havariji obavijestite najbliže institucije sigurnosti (policija, vatrogasci) kao i pošiljatelja pošiljke.

Ako se prolije veća količina furfuril-alkohola na čvrstoj podlozi (asfalt, beton), treba spriječiti širenje tekućine u okoliš ogradijanjem vrećama napunjениm zemljom ili kopanjem zaštitnog jarka. Prolivenu tekućtinu treba prekriti suhom zemljom ili pijeskom i materijalom s adsorbiranim tekućinom prebaciti u kontejner s hermetiziranim poklopcom; taj otpadni materijal najbolje je predatna daljnji postupak poduzeću ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog otpada.

Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, treba postupiti slično kao što je već opisano, a okolno stanovništvo upozoriti na mogućnost onečišćenja nadzemnih i podzemnih voda.

—•—

Ovaj prikaz o furfuril-alkoholu izrađen
je u suradnji s inž. Z. Habušom.