

L. Dimitrovska, D. Kostoski*

EKOLOŠKI MONITORING RADNE OKOLINE U TVORNICI ZA POCINČAVANJE ČELIČNO REŠETKASTIH STUPOVA

SAŽETAK: Cilj ovog rada je ekološki monitoring radne okoline u tvornici za pocinčavanje čelično rešetkastih stupova. Kako bi se procijenio rizik izloženosti radnika tim štetnostima, provedena su ispitivanja u radnoj okolini. Ekološki monitoring je obavljen na devet radnih mesta na kojima su radnici izloženi kemijskim i fizikalnim štetnostima koje se oslobođaju prilikom tehnološkog procesa. Mjerena je prisutnost i koncentracija cinka, klorovodične kiseline, natrijevog hidroksida, amonijaka, ugljičnog monoksida, ukupne prašine, a od fizikalnih čimbenika mjereni su mikroklimatski čimbenici, razina osvijetljenosti i buke.

Rezultati mjerena pokazuju da su koncentracije HCl na svim radnim mjestima u ljetnim mjesecima prelazile MDK, a u zimskom razdoblju na samo jednom mjestu. Prekomjerna koncentracija ukupne prašine izmjerena je na svim mernim mjestima u oba razdoblja. Koncentracije ugljičnog monoksida, natrijevog hidroksida, amonijaka i cinka bile su ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti. Izmjereni mikroklimatski čimbenici i osvijetljenost ne odgovaraju preporučenim vrijednostima posebice u zimskom razdoblju.

U radnoj okolini gdje se obavlja pocinčavanje čelično rešetkastih stupova nalaze se kemijske supstancije u obliku plinova i prašine koje svojom kontinuiranom prisutnošću mogu smanjiti radnu sposobnost radnika, prouzročiti akutna trovanja, a time i povećati rizik za razvoj profesionalne bolesti.

Ključne riječi: ekološki monitoring, radna okolina, pocinčavanje, čelično rešetkasti stupovi

UVOD

Postupak toplog pocinčavanja ima za cilj osigurati kompletну antikorozivnu zaštitu čelično rešetkastih stupova koji se proizvode u pogonu za strojnu proizvodnju u tvornici EMO-Kičevo kao i kod proizvodnje čeličnih i željeznih elemenata na zahtjev raznih naručitelja.

Tehnološki proces toplog pocinčavanja sastoji se od više radnih operacija: šaržiranje, priprema površine (odmašćivanje, ispiranje poslije odmašćivanja, bajcanje, ispiranje poslije bajcanja, fluksiranje, sušenje), cinčanje, rashlađivanje, sušenje, dešaržiranje s repariranjem.

Kod ovih tehnoloških postupaka upotrebjava se 5% natrijevog hidroksida (NaOH) na temperaturi od 60 °C, klorovodična kiselina (HCl) na sobnoj temperaturi, amonijev klorid ((NH_4Cl)) na temperaturi 45-60 °C, 99,99% i cink rastopljen na temperaturi 440-460 °C (slike 1 i 2).

*Liljana Dimitrovska, dipl. ing. tehn., Dragi Kostoski, san. teh., Institut za medicinu rada, SZO Kolaborativni centar za medicinu rada, Laboratorij za ekologiju rada, II. makedonska brigada 46, 1000 Skopje, Republika Makedonija.



Slika 1. Kada za odmašćivanje s klorovodičnom kiselinom

Figure 1. Degreasing vessel with hydrochloric acid



Slika 2. Kada za odmašćivanje s natrijevim hidroksidom

Figure 2. Degreasing vessel with sodium hydroxide

MATERIJAL I METODE

Primijenjeni su rezultati mjerjenja kemijskih i fizikalnih štetnosti koja su provedena na devet radnih mjesta u radnoj prostoriji gdje se obavlja pocinčavanje čelično rešetkastih stupova (slika 3) u ljetnom i zimskom razdoblju u tvornici „EMO“ Kičevo.

Od fizikalnih čimbenika u radnoj prostoriji mjereni su: mikroklimatski čimbenici, osvijetlje-

nost i buka. Mikroklimatski čimbenici: temperatura zraka, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka mjereni su digitalnim instrumentom TESSTO 452 (slika 5). Izmjerene vrijednosti uspoređene su s preporučenim vrijednostima prema Pravilniku za opšte mere i normativi za zaštitu na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije. Razina osvijetljenosti na radnim mjestima mjerena je luksmetrom KARL-ZEISS-JENA, a izmjerene vrijednosti uspoređene s važećim Pravilnikom za osvetljenost. Razina buke mjerena je preciznim mjeračem ROBOTRON 00014 MESSELEKTRONIK. Izmjerene razine buke izražene u decibelima (dB(A)) uspoređene su s dopuštenim razinom od 90 dB(A); (Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama).



Slika 3. Pogon za pocinčavanje čelično rešetkastih stupova

Figure 3. Steel grid column galvanization plant

Kemijske štetnosti

Od kemijskih tvari prisutnih u radnoj atmosferi pri pocinčavanju rešetkastih stupova određivane su koncentracije natrijevog hidroksida (NaOH), klorovodične kiseline (HCl), ugljičnog monoksida (CO) i cinka (Zn); (slika 4). Uzorci su uzimani pumpom za uzimanje uzoraka KASSELA AFC 124. Koncentracije pojedinih kemijskih tvari određivane su pomoću spektrofotometra UNIKAM 600 i atomskog apsorpcijskog spektrometra tip PERKIN ELMER 4100.

Kvantitativnom metodom određivana je koncentracija amonijaka (NH_3) u zraku radnih prostora i na radnim mjestima, a uzorci zraka za određivanje amonijaka uzimani su vakuum špricom protoka 100-200 cm^3/min .

Za određivanje ukupne prašine (slike 6 i 7) upotrijebljeni su vakuum pumpa KASSELA AFC 124, analitička vaga s 5 decimala i celulozno-nitratni filter, propustljivost do 0,8 μ , dijametar filtra 25 mm.



Slika 4. Uzimanje uzorka zraka iz radne okoline za određivanje amonijaka u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

Figure 4. Collecting of air samples from the work environment in order to determine the concentration of ammonia using a wastewater treatment unit



Slika 5. Određivanje mikroklima na radnom mjestu

Figure 5. Determination of microclimatic conditions in the work environment



Slika 6. Uzimanje uzorka zraka vakuum pumpom za određivanje Zn, ukupne prašine, HCl, NaOH i drugo koja je montirana na radnika

Figure 6. Collecting of air samples using a vacuum pump attached to a worker in order to determine the concentration of zinc, total dust particles, HCl, NaOH and other compounds



Slika 7. Uzimanje uzorka zraka statičnom vakuum pumpom za određivanje Zn, ukupne prašine, HCl, NaOH i drugog u kotlovnici

Figure 7. Collecting of air samples using a static vacuum pump in order to determine the concentration of zinc, total dust particles, HCl, NaOH and other compounds in the boiler room

REZULTATI

Rezultati mjerena kemijskih i fizikalnih štetnosti prikazani su tablicama 1 i 2. Izmjerene koncentracije HCl u ljetnom razdoblju kretale su se od $5,55 \text{ mg/m}^3$ do $14,8 \text{ mg/m}^3$ i na svim mjernim mjestima su bile iznad MDK, dok su se u zimskom razdoblju vrijednosti koncentracija kretale u rasponu od $1,23 \text{ mg/m}^3$ do $8,63 \text{ mg/m}^3$ i na samo jednom radnom mjestu su prelazile MDK. Rezultati mjerena NaOH u ljetnom i zimskom razdoblju su negativni. U ljetnom i zimskom razdoblju izmjerene vrijednosti za cink kretale su se od $0,12 \text{ mg/m}^3$ do $2,81 \text{ mg/m}^3$ što je niže od MDK. Koncentracija CO mjerena je samo u ljetnom razdoblju kada su izmjerene vrijednosti varirale od $20,3 \text{ mg/m}^3$ do $48,5 \text{ mg/m}^3$ i nisu prelazile MDK.

Također, ni izmjerene koncentracije amonijaka, mjerene za oba razdoblja, ne prelaze maksimalno dopuštenu vrijednost.

Izmjerena koncentracija ukupne prašine u ljetnom razdoblju prelazila je na 8 radnih mesta MDK, a izmjerene vrijednosti kretale su se od 11 mg/m^3 do 120 mg/m^3 . U zimskom razdoblju izmjerene vrijednosti su varirale od 5 mg/m^3 do 101 mg/m^3 i na svim radnim mjestima su bile iznad MDK.

Temeljem mjerena mikroklimatskih čimbenika: temperature zraka, relativne vlažnosti i brzine strujanja zraka, efektivna temperatura očitana iz nomograma pokazuje da u ljetnom razdoblju 3 radna mesta nisu bila u zoni komfora, dok u zimskom razdoblju nijedno od svih 9 radnih mesta nije bilo u zoni komfora.

Rezultati mjerena osvijetljenosti pokazuju da indeks osvijetljenosti u ljetnom razdoblju na 5 radnih mesta, a u zimskom na 9 radnih mesta, nije u dopuštenim granicama u skladu s Pravilnikom za osvetljenost i propisanim normama.

Izmjerena razina buke na svih 9 radnih mesta bila je ispod 90 dB(A) ; (Tablica 2).



Slika 8. Laboratorij za ekologiju rada i biotoksikologiju gdje su obrađeni svi uzorci iz cinkare

Figure 8. Laboratory for work ecology and biotoxicology where all the samples from the galvanization factory were analyzed

Tablica 1. Rezultati mjerjenja kemijskih čimbenika u tvornici za pocinčavanje čelično rešetkastih stupova
Table 1. Results of chemical factor measurements executed in the steel grid column galvanization plant

Radno mjesto	Razdoblje mjerjenja	Ljetno razdoblje (toplo)				Zimsko razdoblje				Ljetno razdoblje	Zimsko razdoblje
		HCl mg/m ³	NaOH mg/m ³	Zn mg/m ³	CO ppm	HCl mg/m ³	NaOH mg/m ³	Zn mg/m ³	CO ppm		
1. Bajcanje	9-14,8	Ø	0,86-1,145	-	1,85-6,1	Ø	0,203-0,765	-	-	29-52,5	19-53
2. Cinčanje	5,55-9,25	Ø	0,12-1,31	24,4-25,3	1,85-7,4	Ø	0,435-0,817	-	-	16-43	12,3-49
3. Šaržiranje, dešaržiranje i repariranje	12,95-2,77	Ø	1,385	-	1,23-1,85	Ø	0,365-0,497	-	-	15-18	11,3-23
4. Centrifugiranje	7,40	Ø	0,20-2,695	-	1,23-7,4	Ø	0,22-0,293	-	-	15-35	5-38
5. Uredaj za neutralizaciju, filter preša i kemijska otapala	7,40-11,10	Ø	-	-	-	Ø	1,120-0,716	-	-	-	-
6. Bravar - zavarivač	7,40 - 11,10	Ø	0,38-2,81	37-48,5	-	-	0,38-2,81	-	-	17-20	11-22
7. Upravljač plamenicima	7,40-11,10	Ø	1,415	20,3-22,1	1,23-1,85	Ø	0,610-1,765	-	-	25-76	11,6-78,5
8. Voditelj u cinkari	5,55-11,10	Ø	0,88-1,665	-	1,23-8,63	Ø	0,590-1,335	-	-	3,5-120	16-101
9. Kontrolor u cinkari	9,25 - 11,10	Ø	0,25-1,715	-	1,38-3,7	Ø	0,800-1,140	-	-	10,5-18,5	9-18
MDK*	7	2	5	50	7	2	5	50	15	15	15

*MDK – maksimalno dopustive koncentracije

Tablica 2. Rezultati mjeranja fizikalnih čimbenika u tvornici za pocinčavanje čelično rešetkastih stupova
Table 2. Results of physical factor measurements executed in the steel grid column galvanization factory

Radno mjesto	Razdoblje mjerjenja		Ljetno razdoblje (toplo)			Zimsko razdoblje			Ljetno razdoblje		Zimsko razdoblje		Ljetno razdoblje	Zimsko razdoblje
	Izmjereni parametri	Temperatura zraka °C	Relativna vlagu %	W m/sek	Efektivna temperat. °C	Temperatura zraka °C	Relativna vlagu %	W m/sek	Efektivna temperat. °C	Osvijetljenost lx	Bukla dB	Bukla dB		
1. Bajcanje	19,1 - 20,9	44,5 - 46,9	0,01-0,09	17 -18,2	10,2 - 11,8	57,3 - 59	0,7-1,6	9,5 - 11,5	20-40	25-32	78-83	72-80		
2. Cinčanje	20,2 - 2,3	45 - 47	0,14-0,22	17,8-19,9	13,7 - 13,8	51,4-52,6	0,4-0,5	12,8-13,2	15-30	20-42	79-84	74-82		
3. Šažiranje, dešažiranje i repariranje	18,5-18,9	46,3-47,7	0,02-0,06	16-17	9-9,8	60,3-63	0,58-1,35	8,7-9,4	70-180	25-120	78-82	73-79		
4. Centrifugiranje	21,1-21,5	50,7-52	0,15-0,17	18,5-18,9	13,5-14,2	47,2-48,9	0,38-0,48	12,8-13,5	45-55	25-65	74-80	79-84		
5. Uredaj za neutralizaciju, filtr pješa i kemijska olapala	19-20	45-46	0,04-0,13	16,8-17,8	12,2-14,0	45,6-49,3	0,50-1,2	11,8-13,3	45-55	30-65	64-78	74-76		
6. Bravar - zavarivač	19,5-20,4	42,8-43,5	0,25-0,3	16,5-17	11,1-13,2	52-53,9	0,65-1,3	11-13	40-110	25-70	84-92	72-82		
7. Upravljač plamenicima	22-24	38-47	0,06-0,16	19,3-20	14,2-14,4	46,0-46,4	0,17-1,15	13-14	20-110	20-90	87-89	88-90		
8. Voditelj u cinkari	19-20,3	49,3-52	0,4-0,45	16-17,3	12,8-14,2	47,6-51,9	0,33-0,4	12,13,4	18-25	25-40	81-84	72-82		
9. Kontrolor u cinkari	21,2-22,3	49-53	0,12-0,14	19,1-19,8	13,1-13,5	51,5-52,9	0,34-0,5	12,3-13,0	100-140	50-65	79-90	75-82		
Preporučene vrijednosti *Maksimalno dopustiva razine buke	20-23	40-60	0,3	17-22	15-17	75	0,5	17-22	80-150	80-150	*90	*90		

ZAKLJUČAK

Iz dobivenih rezultata može se konstatirati da u radnoj okolini gdje se obavlja pomicanje čelično rešetkastih stupova postoji prisutnost kemijskih supstancija u obliku plinova i prašine koje su iznad MDK i koje mogu svojom kontinuiranom prisutnošću smanjiti radnu sposobnost radnika, prouzročiti akutna trovanja, a time je povećan i rizik za nastanak profesionalne bolesti. Preporučuje se nošenje zaštitnih maski za plinove, prašinu, rukavice, zaštitna odijela i dr. Osim toga, valjalo bi pojačati postojeće i uvođenje dopunskih ventilacijskih sustava, kao i povećanje kapaciteta ventilacije kada kako bi se smanjila koncentracija plinova i prašine na dopuštenu razinu. Ventilacija mora biti napravljena tako da prašina i isparavanja ne mogu doći do dišnih organa radnika.

Potrebno je također dopunsko osvjetljenje i postavljanje klimatizacijskih uređaja kako bi mikroklima u ljetnom i zimskom razdoblju bila u zoni komfora.

LITERATURA

Mikov, M.: *Praktikum iz medicine rada*, Naučna knjiga, Beograd, 1986.

Pravilnik za opšte mere i normativi za zaštitu na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije, Sl. list SFRJ, br. 27/1967.

Pravilnik za osvetljenost, Sl. list FNRJ, br. 48/1962.

Pravilnik za maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) na štetne materije u atmosferi radnih prostorija, Sl. list br. 35/1971.

Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama, Sl. list SFRJ, br. 29/71.

Prpić-Majić, D.: *Toksikološko kemijske analize*, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1985.

Stefanović, A., Plavšić, R.: *Priručnik za hemijsko određivanje gasova i para u atmosferi industrijskih preduzeća*, Naučna knjiga, Beograd, 1958.

Vidaković, A.: *Medicina rada*, Naučna knjiga, Beograd, 1997.

Napomena:

Osvjetljenost je ocjenjivana prema propisanim vrijednostima prema JUS.Y.Sd.100 (Sl. list SFRJ, br. 48/62.).

Buka u radnoj prostoriji ocjenjivana je prema Pravilniku za opšte mere i normative za zaštitu pri radu od buke (Sl. list, br. 29/71 i ISO-preporuke).

Štetno djelovanje prašine određeno je u suglasnosti s jugoslavenskim standardom JUS 8 BO 001/71 u ovisnosti o obliku prašine, i to za gravimetrijsku koncentraciju.

Za ocjenu opasnosti za zdravlje radnika koje može prouzročiti prisutnost toksičnih plinova i para upotrijebljene su maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) za štetne tvari u atmosferi radnih prostorija, propisane jugoslavenskim standardom JUS 3 B0001/71, jer Republika Makedonija još uvijek nema vlastite standarde (u toku je izrada pravilnika i zakona koji propisuju MDK - Institut za standardizaciju Republike Makedonije i Ministarstvo za trud i socijalne politike).

Rezultati mjeranja parametara mikroklima (temperatura zraka, relativna vlažnost zraka i brzina strujanja zraka) uspoređivani su s vrijednostima predviđenim Pravilnikom za opšte mere i normativi za zaštitu na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije sa soodvetnom temperaturom od $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Vrijednosti za temperaturu, relativnu vlažnost i brzinu strujanja zraka za toplo i hladno razdoblje dane su u Sl. listu SFRJ, br. 27/67., u kojem su prikazane optimalne i dopuštene vrijednosti mikroklimatskih parametara za sve vrste radnih prostorija i radnih djelovanja koja se obavljaju u njima.

Osvjetljenost je ocjenjivana prema propisanim vrijednostima prema JUS.Y.Sd.100 (Sl. list SFRJ, br. 48/62.).

Buka u radnoj prostoriji ocjenjivana je prema Pravilniku za opšte mere i normative za zaštitu pri radu od buke (Sl. list SFRJ, br. 29/71 i ISO-preporuke).

Štetno djelovanje prašine određeno je u suglasnosti s jugoslavenskim standardom JUS 8 BO 001/71 u ovisnosti o obliku prašine, i to za gravimetrijsku koncentraciju.

ECOLOGICAL MONITORING OF WORK ENVIRONMENT IN A STEEL GRID COLUMN GALVANIZATION FACTORY

SUMMARY: The objective of this paper is the ecological monitoring of the work environment in a factory which galvanizes steel grid columns. In order to assess the risk of employee exposure to harmful substances, testing was conducted in the work environment. Ecological monitoring was performed in nine workplaces which involved exposure to nocuous chemical and physical agents released during technological processes. Measurements were taken to show the presence and concentration of zinc, hydrochloric acid, sodium hydroxide, ammonia, carbon monoxide and total dust particles, while the measured physical factors included microclimatic conditions, illumination and noise levels.

The test results show that concentrations of hydrochloric acid exceeded the maximum acceptable concentration (MAC) in all nine workplaces during the summer months, while during the winter this maximum was exceeded only at one workplace. Excessive concentration of total dust particles was measured at all measuring points in both the summer and winter periods. Concentrations of carbon monoxide, sodium hydroxide, ammonia and zinc were below the MAC limit. The measured microclimatic conditions and illumination levels did not correspond to the recommended values, particularly in the winter months.

In the environment where steel grid columns are galvanized there is a continuous presence of chemical substances in the form of gases and dust which may reduce capacity for work and cause acute poisoning, thus increasing the risk of developing an occupationally-related disease.

Key words: *ecological monitoring, occupational environment, galvanization, steel grid columns*

Professional paper

Received: 2008-07-31

Accepted: 2008-12-15