

Inž. Deborislav Elezović
Vinarija — Šibenik

Uvod u vinoštarstvo i vinogradarstvo

za inženjere i poljoprivrednike

DIJAGRAM VRENJA — KOMPAS VINIFIKATORA

VINIFIKACIJOM (franc. vinification, tal. vinificazione) nazivamo zbor procesa i radova kojima od grožđa postaje vino. U pomanjkanju dobrog domaćeg izraza zadražavam ovu stranu riječ poštujući općenitost i starost osnovke — vina, koje je kao lingvistički termin zajedničko gotovo svim indoevropskim narodima.

Fermentacija ili vrenje označuje proces pretvorbe sladara u alkohol.

VINIFIKATOR je prema tomu oscba koja upravlja ovim procesom ili poslovima prerade grožđa općenito.

Kod velikih vinarija, koje preraduju dnevno više od 600 tona grožđa i imaju nekoliko kontrolora vrenja, proces vinifikacije svodi se na jednoga-glavnog vinifikatora, koji je obično i tehnički rukovodilac vinarije.

Njegovo djelovanje počinje u času kad grožđe prelazi vagu. Izmjerom količina nabavna služba predaje grožđe tehničarima.

Vinifikacija u užem smislu počinje kad je cisterna za vrenje puna. Da bi ovaj proces tekao pravilno i ekonomično, nužne su određene predradnje, ono što se zove tok prerade.

Premda ovdje nije riječ o preradi, potrebno je iznijeti njezin uobičajeni tok i način, jer se primjena dijagrama na tome osniva.

Prerada bijelog vina ima ove faze:

gnječeњe grožđa

izdvajanje ogrozdine

transport kljuka u cijedilo

cijedenje kljuka uz istodobno tještenje
transport

samotoka i preševine prve

iz bazena u cisternu

sumporenje

taloženje

pretakanje čiste tekućine u cisternu za vrenje

cijepljenje kvascima

Prerada crnog vina ima ove faze:

gnječeњe grožđa

izdvajanje ogrozdine

transport kljuka u cisternu

sumporenje tokom punjenja

miješanje mase (homogenizacija)

cijepljenje kvascima

Od svih ovih faza varijabilna je samo sumporenje. Količine sumpora ovise o zdravstvenom stanju grožđa, temperaturi, sadržaju sladara i namjeni.

Količine kvasca za vrenje većinom su 0,5 do 1 litre, ali u prostornoj stisci povećavaju se do mogućeg maksimuma, da bi se čim prije izazvalo burno vrenje.

Kontrola vrenja

a) Fermentacioni list

Svaká cisterna za vrenje ima svoj evidencijski list u koji upisujemo sve podatke važne za preradu i kontrolu produkta.

List se ulaze u drveni okvir koji visi nad cisternom — slično bolesničkom kartonu u bolnicama.

Podaci o temperaturi i gustoći unose se na koordinatni sistem, povezuju međusobno, pa tako nastaje dijagram vrenja.

Na prilogu 1 vidimo izgled jednog takvog lista

Prilog 1. Fermentacioni list

VINARIJA ŠIBENIK CISTERNA


6 vrla

Kapacitet cisterne	24.000 lit	Punjene počelo	7. X u 16	zarješeno	7. X u 19:30
Količina masla	23.000 ..	Sumporno sa -	15	gr/l	u obliku
Postolak sladora	18,6	Cijepljene kvasine	1200 lit	iz c. 3	Kmet. kmet.
Šošta	PLAVINA	Vrenje počelo	8. X u 6		
Trošav. područje	ČISTA (VELIM)				

DNEVNA OPAŽANJA

Datum	Sat	Temp.	Gustota	Primjedba	Datum	Sat	Temp.	Gustota	Primjedba
8. X	6	20,5	1084		12. X	16	30	1020	
	16	21,5	1081	uvježanje u 16° - 20°	13. X	8	31	1008	
9. X	8	23	1075		14. X	8	31,5	1004	
10. X	8	25	1058						
	18	26	1052						
11. X	10	27,5	1041	uvježanje u 11° - 15°					

DIJAGRAM VRENJA



NAPOMENA stata koja - primjeđano cca 204
BABICA

ISTOŽENA 14. X u 14^h u c. 12. VIN.

PRESANO 14. X 18-21^h

PREŠEVINA PRVA 18 M. M. C. 4 UV.

b) Koordinate dijagrama

Za pravilnost dijagrama vrenja važna je proporcija koordinata. Apscisa, na koju unosimo vrijeme vrenja — dane, važnija od koordinata kojima označujemo gustoću i temperaturu. Ako svakom danu damo razmak od 24 mm, možemo »u milimetar tačno« unositi dnevne podatke, bez obzira na vrijeme kontrole.

Normalno vrenje traje 6-7 dana, a to je i najduži rok koji možemo dozvoliti jednoj smjeni u sadašnjim prilikama opremljenosti običnih vinarija. Bit će, dakle, dovoljno ako predvidimo 8 dana zadržavanja, pa fermentacioni list ne mora biti širi od 24 cm.

Visina ordinata iznosi 10 cm, pa u takvoj podjeli svakom stupnju Sallerona pada 1 mm a svakom stupnju Celziusa 5 mm.

Ovakvi odnosi veličina daju normalnu lako uočljivu sliku, i ne traže mnogo prostora.

c) Mjerjenje gustoće

Najpraktičnije pomagalo za mjerjenje gustoće mošta u vrenju jest gustomjer Duardin-Salleron. Tačnost rezultata ovisi o načinu uzimanja uzorka, pa vrijedi pravilo: načinom kojim se počne treba i nastaviti.

Postoji više načina uzimanja uzorka.

1. Za crni mošt:

- najjednostavnije i najtačnije na probnu pipu
Ako cisterna nema te pipe:
 - uzimanje tekućine s vrha cisterne
To je najlakše i najmanje tačno
 - uzimanje tekućine sa dna cisterne, kroz pipu na vratima ili pipu za istačanje.
Malo teže, treba pustiti barem 20 l tekućine
 - uzimanje tekućine na tlačnoj cijevi za vrijeme miješanja mase (»remontaža«), peti minut od početka rada.
tačno ali neprovjedivo u većem podrumu.

2. Za bijeli mošt:

- uzimanje mošta na određenoj visini, bilo kroz pipu ili običnom sondom.
Razlika u gustoći između vrha i dna cisterne iznosi 2-3 stupnja, pa to treba imati na umu.

Za praktičare je uzimanje s vrha cisterne sasvim dovoljno. Ako je, naime, vrenje pravilno, razlika od vrha i dna ne znači ništa.

d) Mjerjenje temperature

Za ovu svrhu služimo se običnim maksimal termometrom. Dobro opremljene vinarije imaju toplojmere ugrađene u zidove cisterni, pa je kontrola temperature vrlo jednostavna. Do danas nemamo prikladnog toplojmera za mošt, pa se svatko snalazi kako zna. Jednostavno je rješenje obući toplojmer u limeni oklop, na donjem dijelu zašiljen, s otvorenim prednjim dijelom — skalom toplojmera.

Takav toplojmer vezujemo za drveni štap i uranjamo u masu koja vrije.

Mnogima se dogodilo da toplojmer, koji je u početku bio ispravan, poslije nekoliko dana »ne reagira«. Uzrok je povisena temperatura ambijenta. Tokom vrenja oslobođa se velika količina energije, pa u slabo zračenim podrumima toplina okoline naglo raste. Maksimal-termometar ne možeći ići niže od temperature okoline, pa je nemoguće mjeriti kljuk koji tek ulazi. Nepriliku se lako uklanja uranjanjem toplojmera u hladnu vodu. Potresanjem živa pada na temperaturu vode, a onda se istom uranju u kljuk.

e) Organizacija kontrole vrenja

Kontrola vrenja bez sumnje je najvažniji i vrlo odgovoran posao. Zato ga treba povjeriti stručnjaku. Taj je posao obično vezan s doziranjem sumpora.


Podatke izmjere kontrolor unosi u svoj blok, a kad završi upisuje sve u fermentacione listove. Kontrola se vrši u isti sat svakog dana i istim redom. Jedna odmjera u 24 sata je obavezna a dvije — poželjne.

Dijagram vrenja — čitanje

Vinifikator nema vremena da čita sve podatke upisane na listu, on gleda samo glavne: kretanje temperature i gustoće. Taj vizuelni skit daje časoviti rezultat, slično fotokameri. Ako je krivulja gustoće i temperature pravilna, ako se približuje »idealnom dijagramu«, znak je da proces teče normalno. Vinifikator ne mora gubiti vrijeme da pamti brojeve, da ih upoređuje, analizira itd. On na **prvi pogled** ocjenjuje situaciju. Njegovu pažnju zaokuplja jedino odstupanje od normale. Istom tada on proučava podatke i odlučuje o potrebnim mjerama, kao npr. zagrijavanje, hlađenje, zračenje, naknadno cijepljenje itd.

Slijedeće slike dijagrama vrenja prikazuju najčešće slučajevе kojima se susreću industrijske vinarije.


Prilog 2: dijagram idealnog vrenja



(Tekst): Karakteristike: kvasci se naglo razmnožavaju, burno vrenje počinje u roku 12 sati. Aktivnost kvasca je izjednačena, gotovo »odmjerna« pa gustoća pravilno pada.

Naprotiv: temperatura pravilno raste do određenog maksimuma. Kad se gustoća približi 1000, rad kvasaca slablji, temperatura ne raste dalje.


Prilog 3. Dijagram usporenog vrenja



Karakteristike: gustoća opada neznatno, ili čak nikako.
Uzroci: temperatura raste sporo.

Postupak: niska temperatura, slabi kvasci, odviše SO_2 . izvršiti miješanje mase sa zračenjem u trajanju 45 min. pumpom kapaciteta 175 hl/sat. Dodati mošta u vrenju do najmanje 8%. Ako je temperatura niska, dodati još više mošta u vrenju. Miješati 30 minuta. Poslije 12 sati izvršiti kraćko miješanje mase (15 min.).

Prilog 4. Dijagram prekinutog vrenja




Karakteristike: gustoća pada pravilno do izvjesne granice, tada zastane. Temperatura naprotiv raste.

Uzroci: slojevitost mase, razlika u sadržaju sladara i sumpora¹, narođito kod crnog mošta. Neaktivni kvasci.

Postupak: Ako je temperatura visoka — hladiti, dodati aktívne, čiste kvasce.

Prilog 5. Dijagram skokovitog vrenja



Karakteristike: krivulja temperature i gustoće sliče stepenicama.

Uzroci: jaka slojevitost (neujednačenost) mase s većim razlikama u sladoru

Postupak: energično miješanje mase, povremeno miješanje svakih 24 sata.

Obzirom na slabu opremljenost većine vinarija, naglašavam ponovo važnost predradnji. Svački propust u početku osvećuje se kasnije višestruko.

Događa se ponekad da krivulja temperature ili gustoće naglo mijenja svoj pravac, a druga ostaje pravilna. Ovdje se možda radi o greški kontrole, premda tačno stanje može dozvoliti i takvu divergenciju. Zato u sličnim slučajevima treba obavezno ponoviti mjerenje. Kad su sve subjektivne greške isključene, vinifikator će odlučiti o mjerama i stručnim zahvatima.

ZAKLJUČAK

- Industrijalizacija vinarstva zahtijeva određenu metodologiju.
- Mehanizacija prerade isključuje stihiju, spontanu vinifikaciju.
- Tačna i uredna evidencija obaveza je za svakog vinifikatora.
- Dijagram vrenja najbolje je sredstvo evidencije i najkorisnije pomagalo.
- Nameće se potreba prikupljanja i sredivanja podataka o preradi grožđa bilo u okvirima regionalnih udruženja bilo naučnih ustanova.

¹ odnosi se na dodavanje sumpora u krystalu (K-metabisulfita) koji nije prethodno rastavljen u vodi ili moštu.