


Ing. Boris Višinski — Zagreb

## Mjerenje dubine okna

U geodetskoj i rudarskoj praksi često se puta susrećemo s problemom prenošenja visina kroz okno. Otvaranje novih radilišta prilikom gradnje tunela, gdje je poznавање visine  $h$  (slika 1) jedno od važnih komponenata u probijanju tunela sa strane okna, zahtijeva točno poznavanje vertikalnih odnosa.



Slika 1

Drugim riječima, osnovni je zadatak u određivanju relativne visine između dva repera, koji se nalaze u različitim horizontalnim plohama, a njihove projekcije padaju gotovo u jednu točku.

Samo je mjerjenje u svojoj suštini veoma jednostavno, ali zahtijeva preciznost i sređenost u radu.

Najpotrebniji instrumentarij i alat sastoji se iz: klavirne tanke žice  $\varnothing 0.5$  mm namotane na bubanj, dva do tri niveliра ili tachimetra sa libelom, vrpcе za mjerjenje pomoćne baze, vrećice sa pijeskom kao utegom, malog kolotura sa žlijebom te različitog pomoćnog alata kao: svrdla, 2 sjekire, pile, 2—3 čekića te čavala.

Sva težina rada sastoji se u načinu mjerjenja dubine, zatim u odbiranju pomoćne baze te pripremanju pomoćnog materijala kao gredica, dasaka, postolja za marke i t. d.

Moramo nastojati, da naš rad na mjerjenju dubine ne bi krčio promet oknom te ako budemo prinuđeni na obustavu prometa, da taj prekid traje veoma kratko vrijeme.

Sam rad na mjerjenju dubine okna možemo podijeliti na 4 dijela:


I. **Pripremni radovi:** rekognosciranje objekta, smještaj instrumentarija, odabiranje i uređivanje pomoćne baze, pokušno spuštanje utega.

**II. Prenošenje ravnine nivelanja na klavirnu žicu, spuštenu kroz okno i njezino fiksiranje.**

**III. Proces mjerjenja dubine.**

**IV. Kompariranje vrpce sa kontrolnom bazom.**

Kao primjer prikazat će shemu mjerjenja dubine okna kod revirnog rova u Vareš-Majdanu (slika 2).



Slika 2.

**1. Pripremni radovi:** U prvom redu moramo obići objekt mjerjenja i usaditi na svakom horizontu repere, sa kojih ćemo kasnije prenositi visine.


Na samom gornjem horizontu (slika 2) odaberemo povoljno mjesto za smještaj naše pomoćne baze duljine 20 metara. Pomoćnu bazu smjestimo uz samo okno i tu prema slici smjestimo dvije daske debljine 5 cm. radi boljeg mjerjenja.

Na kraju naše pomoćne baze pričvrsti se bubanj, ali treba paziti da se prilikom zavrtanja šarafa ne upotrebljavaju kliješta, već da se svrdlom ili čavljom izvedu rupice.

U visini razapete žice postave se dva postolja za mjerjenje dužine, na kojima se kasnije označe marke naše pomoćne baze.

Svaka 3 metra podlože se na podu gredice, da ne bi vrpca prigodom mjerjenja pravila suviše veliki progib. Nakon toga se napne žica, na kraju iste pričvrsti vreća sa pjeskom i spušta se lagano dolje. Treba paziti da žica ne bi dodirivala zidove kao ni koju gredu.

U isto se vrijeme ostale grupe spuštaju nivelirom ili teodolitom sa libelom te letvama na odgovarajuće mjesto, gdje je već unapred odabранo stajalište instrumenta tako, da bi instrument stajao u sredini između spuštene žice i repera sa kojeg ćemo prenosići biljeg visine na žicu (slika 3), jer će onda greške nivelanja biti minimalne.



Slika 3.

Time je završena prva faza rada.

## II. Mjerenje baze i prenošenje ravnine nivelanja na žicu

Na gornjem se dijelu odmah započinje mjerjenjem baze. Vrpca se zategne utegom od 5 kg i točno se čitava dužina vrpce prenese na postolje i tamo označi jasno vidljivim zarezima, koji će služiti kao marke fiksirane dužine. Prije i poslije mjerjenja mjeri se temperatura. Radnja se obavlja dva do tri puta.


Čim se vreća sa pjeskom spusti dolje i umiri se (preporuča se pričekati 10—15 minuta), prvi — najdonji — stručnjak počinje prenosom ravnine nivelanja na žicu. Fiksiranje toga prenosa postići će vezanjem tankog šarenog konca u petlju ili u t. zv. vezicu nekoliko puta. Naravno pri tome treba pripaziti da vezica bude tako povezana, da se kod putovanja ne pomakne. Kao marku smatramo najdonju vezicu. Tek poslije datoga signala da je to gotovo, počinje prenos postupno u I., II. horizontu na isti način. Gore se na učvršćenu gredicu e pričvrsti letvica, koje se gornja površina računa kao granica efektivne dubine okna, a nju opet povezujemo iz sredine sa našim reperom 23.

Kad je sa sva tri horizonta prenesena ravnina nivelanja na žicu i fiksirana tankim koncem, započinje proces mjerjenja dubine.

### III. Proces mjerjenja dubine okna

Gore prenesemo pomoću tanke špage ili kônca na pomoćnoj bazi prvu marku na žicu i onda počinje raditi bubanj i namatati lagano, bez trzaja žice. Prigodom putovanja I. marke do II. jedan radnik pazi na vezicu i osigurava je od toga da za nešto ne zapne. Čim se vezica približi marki kod bubnja, drugi opažač upozori prvoga sa »pazi!«, a čim se prednja vezica približi nultoj crti druge marke, javi se »sada«, a kod prve se marke veže vezica i na taj se način produžuje mjerjenje. Opažač kod bubnja bilježi broj vezica, koje su stigle do njega. Drugim riječima, put koji su prošle vezice prve marke daju faktičnu dubinu dotičnog objekta.

U isto se vrijeme pazi na približavanje vezica vezanih sa I., II. i III. horizonta. Čim se opazi vezica, daje se komanda »lagano« i ona se zaustavlja točno kod gornje površine gredice c a kod prve se marke veže vezica te na taj način markira jalova dužina koju treba kasnije odbiti. Dalje se produži oprezno namatanjem žice, dok vezica — oznaka 20 m — kod marke I ne stigne do marke II. Opet se fiksira čitava vrpca međumarkama, a vrpcem odmjeri odstojanje od marke do vezice I hor. odnosno do kraja jalove dužine (slika 4).



Slika 4

Efektivna dubina I. horizonta =  $2 \text{ vrpce} \times 20 \text{ m} - 2,942 = 40 - 2,942 = 37,058 \text{ m}$  (jer je kod stanja na slici 4 prošla kroz marku II jedna vezica, a kod prve marke stavljena je i druga vezica).

Odmjeravanje od vezica horizonata vrši se na onu stranu, koja je bliža bilo kojoj marki.

Na taj se način produžuje mjerjenje dalje. Mjerjenje se obavlja dva puta sa posve novim priključkom horizonata. Prije i poslije mjerjenja izmjeri se temperatura  $t^{\circ}$ .

Sav se ovaj rad mora odvijati mirno i solidno. Komande moraju biti jasne i kratke. Signalizacija i sporazumijevanje između horizonata moraju biti unapred dogovorene. Preporuča se upotreba poljskog telefona.

Točnost, koja se mora postići jest  $\pm 2 \text{ mm}$ , a kod veće pažnje i uvježbanog personala ona je i veća. Broj osoblja: kod svakog horizonta 2 stručnjaka i 1 figurant, a kod osnovnog, najgornjeg 3 stručnjaka i dva figuranta.

Preporuča se a i obvezuje izvesti na licu mjesta grubu kontrolu.

**Brojni primjer prema slici 2.**

Od do	Broj vrpca	Ostatak	Ukupna duljina		Broj točke	Čitanje na letve	Sredina
1. mjerjenje					1. mjerjenje		
g-I	//	— 2.942	8	37.058	5	△26	225
g-II	///	— 4.928	5	75.072	3	vezica	4*)
g-Re- virni	////	— 0.793	1	139.207	4		
2. mjerjenje					2. mjerjenje		
g-I	//	— 2.867	5	37.133	8	△26	226
g-II	///	— 0.077	1	74.923	7	vezica	6
g-R	////	— 0.776	2	139.224	3		
Sredina I i II					Sredina I i II		
139.216					216		
4					△23		
					Pomoćna gređica		
					822		
					1295		
					1294		
					1294		
					470		


Prema tome približna relativna visina između repera revirnog rova i najgornjeg horizonta iznosi

$$139,216 + 0,216 + 0,470 = 139,902$$

Nakon mjerjenja treba izvršiti I kompariranje radne vrpce kojom je mjerena pomoćna baza sa kontrolnom bazom.

#### IV. Kompariranje radne vrpce sa kontrolnom bazom

U tu se svrhu zabiju na čistom i ravnom terenu na svaka 3 metra kolčići tako, da svi budu u jednom pravcu i jednake visine te da bi se približno poklapali sa čitanjem naše vrpce prigodom mjerjenja dubine okna. Invarna ili precizno komparirana vrpca oprezno se razmota i zategne utegom prema oznaci u certifikatu. (10 ili 5 kg) tako da legne na zabijene kolčice (slika 5).



Slika 5.

Nakon toga se istim utegom, koji je bio upotrebljen kod mjerjenja pomoćne baze A—B mjeri duljina vrpce. Čim se prvi opažač sa dinamometrom pripremi, upozorava drugog opažača sa »pazi« i kad poklopi svoju

nulu sa nulom kontrolne baze, javlja »čitaj« a drugi opažač treba u istom momentu izvršiti očitanje. Prije i poslije mjerjenja obavi se i mjerjenje  $t^o$ . Ova se radnja ponavlja tri puta. Promjena dužine radne vrpce uslijed promjene temperature može se odrediti sravnjivanjem radne vrpce sa kontrolnom bazom rano u-jutro, u 10 sati i u 17 sati, kada je velika razlika u temperaturi. Preporuča se kod određivanja koeficijenta rastezanja ponoviti radnju u tri uzastopna dana. Na taj ćećemo način odrediti rastezanje naše vrpce uslijed promjena  $t^o$  pa ćećemo ovu grešku uzeti u obzir u konačnom obračunu. Napominjem, da je taj način određivanja grub, — za praktične svrhe posve zadovoljava — jer se dužina vrpce uslijed djelovanja promjene temperature ne mijenja linearno radi toga, što uz promjenu temperature djeluje na promjenu vrpce i isparivanje i zagrijanost tla u blizini vrpce.

**Primjer:**

1. Vrpca 20.000 m zategnuta sa 5 kg Sredina iz 3 čitanja 20.000 m	2. Invarna vrpca od 20 m zategnuta sa 10 kg  20.000 m 0.0056 — korekcija za dužinu iz certifikata <hr/> 20.0056 m	$t^o = 25^o C$
--	--	----------------

Prema tome naša vrpca kod  $t^o = 25^o C$  daje dužinu strane kraću i obzirom na to da naša dužina iznosi 139.216 m potrebno je dodati:

$$\frac{139.216}{20.000} \times 0.0056 = 0.039$$

a kada poznajemo koeficijent rastezanja uslijed promjena temperature moramo uvesti i tu korekciju.

Temperatura prigodom mjerjenja dubine iznosila je  $5^o C$ , a pokusnim putem ustanovljeno je, da se radna vrpca kod promjene za  $10^o C$  mijenja za 0,005 m. Prema tome potrebno je našu dužinu skratiti za

$$\frac{139.216}{20.000} \times 0.005 \times 2 = 0.070.$$

Prema tome konačna relativna dubina okna iznosi

$$139.216 + 0.216 + 0.470 + 0.039 - 0.070 = 139.871 \text{ m}$$

kor. za promj. $t^o$	za dužinu iz komparacije	za gornji priključak	korekcija za donji priključak
----------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------