

**Mile MESIĆ**

“Krševan”

Radionica za obradu i restauriranje kamena  
Zadar

**UDK: 7.025.3:73.032(497.5)7**

Stručni članak

*Professional paper*

Primljeno:

*Received:*

13. ožujka 2003.

## IZVJEŠTAJ O ZAŠTITNIM RADOVIMA NA ŽRTVENIKU IZ ASERIJE

### *Apstrakt*

*Na poziv Arheološkog muzeja u Zadru pristupilo se u 2000. godini vađenju, prijenosu i obnavljanju kamenog žrtvenika iz kasnoantičkog obrambenog zida Aserije. Kameni blok žrtvenika, težak 2600 kg, krem do smećkaste boje, napuknut na nekoliko mesta, izvađen je u lokalnom kamenolomu u rimske doba. Blok je ispran, stabiliziran, integriran i konsolidiran; Tijekom zahvata zadržan je stupanj očuvanosti zatečenog stanja. Nakon petomjesečnih restauratorskih radova žrtvenik je odnešen u Zavičajni muzej u Benkovcu.*

Na poziv Arheološkog muzeja u Zadru pristupilo se, u drugoj polovici siječnja 2000., vađenju i premještanju kamenog žrtvenika iz kasnoantičkog obrambenog zida na sjeverozapadnoj strani gradskih zidina Aserije, a ponajprije zato što su niske temperature i opasnost od izravnog smrzavanja prijetile dalnjim težim oštećenjima bloka.

Vrsta kamena od kojeg je u rimske doba ovaj blok isklesan je neklastički vapnenac gornjokredne starosti iz lokalnog kamenoloma, krem i svijetlokrem do smećkaste boje s neujednačenim kalcitnim bjeličastim fragmentima. Vidljiva je slabije naglašena slojvitost.

Nakon pomnoga potpunog otkopavanja kamena slijedila je njegova imobilizacija širokim platnenim trakama i podizanje pomoću snažnog autokrana kako bi se smanjio rizik od mogućeg raslojavanja na više mesta napuknutog bloka teškog 2600 kg.

Nakon dovoza u radionicu kameni se blok položio na drvene nosače i zaštitio s više slojeva PVC folije, te se kroz dva iduća mjeseca redovito pratilo ponašanje većih radikalnih pukotina. S podizanjem i stabiliziranjem dnevne, a osobito noćne temperature, tijekom mjeseca travnja prišlo se restauratorskim zahvatima na bloku i to ovim redoslijedom: - pranje bloka mlazom vode niskoga tlaka i visoke raspršenost kako bi se isprali slojevi zemlje i ukazale sve napravljene na njemu; - precizno dokumentiranje, numeriranje i pozicioniranje odvojenih i raslojenih dijelova reljefa, te njihovo raščinjanje po pukotinama i potapanje u demineraliziranu vodu poradi lakšega naknadnog čišćenja; - kalcirane nakupine između raslojenih dijelova su se mikropjeskarile čistim kalcijevim karbonatom



Sl. 1. Mjesto nalaza žrtvenika kod zapadnog ulaza u Aseriju  
*Fig. 1. Place of find of the altar close to the western entrance to Asseria*

( $\text{CaCO}_3$ ), kako bi se omogućilo potpuno nalijeganje raspuklih komada reljefa; - tvrde i otpornije naslage nečistoće uklanjale su se pastama i oblogama od mineralne gline atalpugita zamiješanog u demineraliziranoj vodi i ostavljenog ispod podloge od karboxylmetilceluloze i PVC folije 7-10 dana; manje brojne naprsline i pukotine stabilizirali smo nakapavanjem paraloidom i mikroinjetiranjem viskoznim epoxidom; - integracija raslojenih dijelova vršila se tek nakon potpunog isušivanja kamena pomoću dvokomponentne epoxy smole; - završni sloj na vanjskom rubu napukli-

na zapunjali smo smjesom na bazi gašenog vapna i opranoga kamenog brašna toniranog mineralnim zemljanim pigmentom u ovisnosti o boji kamena; - da bi se izvršila cjelokupna konsolidacija očišćene kamene površine blok se višekratno natapao vapnenom vodom u periodu od mjesec dana.

Po dogovoru nije se tijekom zahvata primijenila metoda nadopune ili rekonstrukcije dijelova reljefa i profilacija koji nedostaju, već se sačuvao stupanj očuvanosti zatečenog stanja.

Nakon završenih restauratorsko-konzervatorskih radova u trajanju od 5 mjeseci žrtvenik se pohranio u odgovarajući prostor Zavičajnog muzeja u Benkovcu. Stručnu ekipu na ovim radovima sačinjavali su djelatnici radionice za obradu i restauriranje kamena "KRŠEVAN" iz Zadra u sastavu: voditelj radova – Mile Mesić, prof. pov. umj. i stručni suradnici: Siniša Erceg, dipl. ing. kem., Davor Pavić, kiparski tehničar i Denis Kresoja, klesarski tehničar.

**Mile MESIĆ**

## REPORT ON THE PROTECTIVE ACTIVITIES OF A STONE ALTAR FROM ASSERIA

### Summary

In 2000, after being asked by Archaeological museum in Zadar to separate and restore a stone altar from the late Antiquity defensive wall, we undertook all the necessary activities of taking and relocating it to our stone- restoration workshop. Fractured at a number of parts this cream-to brownish-coloured 2,600 kg stone block was cut in the local quarry in the Roman time. The block was washed, stabilized, integrated and consolidated; preservation being done at a degree of the find. After the 5-month restoration the altar was brought to Zavičajni muzej in Benkovac.



Sl. 2. Pripreme za vađenje spomenika iz kasnoantičkog zida

*Fig. 2. Preparatory activities prior to the separation of the altar from the late Antiquity wall*



Sl. 3. Transport spomenika u radionicu «Krševan»  
*Fig. 3. Transporting the monument into the stone-restoration workshop «Krševan»*

Sl. 4. Smještaj spomenika u radionicu «Krševan»  
*Fig. 4. The monument being placed in the stone-restoration workshop «Krševan»*



Sl. 5. Početak zaštitnih radova

*Fig. 5. Beginning of the protective works*



