

Dr ing. STJEPAN KLAK i Ing. VELJKO PETKOVIĆ,
Zavod za višu geodeziju AGG Fakulteta — Zagreb

ISPITIVANJE POMAKA BRANE H. E. PERUČA*

U novije se vrijeme koriste geodetski instrumenti i metode rada i kod promatranja i određivanja pomaka velikih građevina. Možemo danas kazati da je naša struka, u inozemstvu a i kod nas, stekla punu afirmaciju na području preciznih mjerena, u cilju praćenja života komplikiranih građevina, radi određivanja elemenata u čisto praktične svrhe ili u krajnjoj liniji i za razna naučna ispitivanja. Nećemo pretjerati ako kažemo, da su u osnovama rasprava koje se bave ovim temama sadržani i podaci geodetskih mjerena koja po svojoj kvaliteti, načinu izvođenja i obradi podataka spadaju u rade specijalne kategorije, za koje se traži visoka spremna od stručnjaka koji ih izvodi. Među takova mjerena ubrajamо mjerena kod izgradnje i kontrole proboga tunela, velikih stambenih objekata, silosa, montiranja velikih strojeva i kranova, izgradnje velikih pristaništa, mostova itd. Međutim, u našoj praksi možemo s puno opravdanja izdvajati ovakove rade kod izgradnje i kontrole brana. Nećemo ove rade vezati za nekoliko poznatih, u svjetskoj literaturi neugodnih slučajeva, međutim, ostaje činjenica da upravo geodetski podaci mjerena predstavljaju za konstruktora i izvadača objekta materijal od neprocjenjive vrijednosti, kao direktni i neposredni uvid u život građevine, koji se na osnovu ovih mjerena može pratiti odnosno regulirati.



Mjerena u cilju ispitivanja pomaka brana uopće, spadaju među najpreciznije geodetske rade. Često puta se tačnost mjerena želi povezati redom veličina koje se očekuju kod samih pomaka. Iz iskustva znamo da je to nesigurna pretpostavka, jer se može desiti da su očekivane veličine kako u horizontalnom tako i u vertikalnom pogledu u stvari bile ili daleko veće ili pak manje. Prema tome, kod ovih radeva bez obzira na red veličina koje se očekuju kod pomaka, mi moramo osigurati maksimalnu tačnost koju nam danas mogu pružiti instrumenti i metode rada.

Tri će faktora u ovom slučaju utjecati direktno na dobijanje rezultata :

- instrumenti i pribor
- projekat opažanja i opažač (izvodioč radeva) i
- vanjski utjecaji.

Kod nas je već ustaljena praksa, da se za opažanje horizontalnih kuteva služimo redovito univerzalnim instrumenitima Wildove konstruk-


* Referat na Savetovanju o primjenjenoj geodeziji Sarajevo 23.—25. III 1961.



Sl. 1

cije T3, a za opažanje visinskih pomaka prvaklasm nivelirima, koji se inače upotrebljavaju za nivelman visoke točnosti. Pozitivna iskustva s takovim priborom stečena su i u inozemstvu. Sigurno, da za ove rade možemo koristiti i još neke druge instrumente, ali su se ovi kod nas pokazali — do sada — kao najsigurniji.

Projektant i izvršilac geodetskih rada treba da u potpunosti bude stručnjak s iskustvom u izvođenju i projektiranju geodetskih osnova, imajući u vidu utjecaj vanjskih okolnosti na tačnost mjerjenja, sigurnost u stabilizaciji, signalizaciji orijentacionih tačaka, stupova i repera, djelovanje slučajnih i sistematskih pogrešaka, primjenu načina izjednačenja i obradu podataka mjerjenja.



Sl. 2

Vanjski utjecaji prilikom ovih mjerjenja predstavljaju najveći problem i nepoznanicu. Samo stručnjak sa velikim iskustvom moći će prema konkretnim prilikama pravilno organizirati rad i redoslijed opažanja na ovakovim objektima, gdje konfiguracija i izgrađeni objekti predstavljaju čvrst okvir, van kojeg opažanja ne mogu biti izvedena bez obzira na teoretske zahtjeve.


Jedna od posljednjih ali i najvećih gravitacionih brana, koja je kod nas puštena u pogon jest ona kod Peruče, u sistemu Dalmatinskih hidroelektrana.

Izgradnja brane kod Peruče na Cetini započeta je 1954. godine i mora osigurati retenciju u maksimumu od $500.000.000 \text{ m}^3$. Zato se među plani-


nama na bivšem koritu Cetine formira jezero dugo 22 km i široko u prosjeku 2.5 km. Da se postigne taj cilj trebalo je podignuti branu visoku 63 m i u kruni dugu 443 m U branu je ugrađeno 922.000 m³ materijala, sl. 1.

Budući da je to brana s glinenom jezgrom obložena kamenom većih ili manjih dimenzija, to je normalno kretanje branom između pojedinih stupova otežano, a posebno kod opažanja visinskih razlika.

Neminovno, da poteškoće kod toga utječu na fizičku i psihičku koncentraciju opažača, pa i rezultata mjerjenja. To se povećava još i time što može doći do slučajnog oštećenja odnosno uništenja skupocjenog



Sl. 3



Sl. 4

instrumentarija, a da se o povredama i ne govori. Zbog toga bi trebalo predvidjeti u takovim slučajevima, kod definitivnog uređenja brane, izgradnju i uređenje staze, za lak pristup i prolaz do pojedinih stupova, jer nije logično tražiti maksimalnu tačnost u mjeranjima, kad zato ne postoje osnovni uvjeti normalnog kretanja. Ta poteškoća dolazi do izražaja između svih stupova osim onih na kruni brane. Pogotovo je to važno kod repera, kao na primjer na nivelmanškoj strani 3—4, gdje nema staze, ni nogostupa već se mjerena izvode po strmoj djelomično nasutoj kosini, a visinska razlika je veoma velika.

Projekat mreže za opažanje horizontalnih i visinskih pomaka izradila je geodetska grupa poduzeća »Elektroprojekt« — Zagreb 1959 god. Dopune projekta izvršio je Zavod za Višu Geodeziju, AGG fakulteta u Zagrebu, neposredno prije početka opažanja, tj. prve serije mjerena u 1959 god. Definitivni projekat mreže s orientacionim tačkama dobio je konačni oblik kako je prikazano u sl. 2. — Na toj su slici nacrtani i svi reperi — izvan tijela brane — na koje se odnose visinska mjerena. Mjerjenje pomaka geodetskim metodama tj. određivanje položaja pojedinih tačaka u prostoru svodi se na mjerjenje kuteva, dužina i visinskih razlika. O tačnosti tih operacija ovisi i tačnost određivanja pomaka tačaka na brani. U tu svrhu stabilizirano je 7 betonskih stupova prema sl. 3 koji formiraju vrhove mikrotronometrijske mreže, a koja je u obradi po-

dataka i izjednačenju tretirana s dva centralna sistema, oslonjena na osnovnu stranu II—VII. Ta je strana dobivena izjednačenjem pomoću direktno mjerene baze na kruni brane. Mjerena baza je određena s relativnom pogreškom 1 : 106.000. Za opažanje pomaka je ugrađeno 17 stupova u tijelo brane i to 8 u kruni, a 9 u tri reda na pokosu, (sl. 4).


Na gornjoj plohi svih stupova su ugrađene podnožne ploče za centriranje instrumenata i značaka. Orientacione tačke, ukupno 4, su izabrane tako da se nalaze van zone svim mogućim utjecajima, koji bi se mogli desiti uslijed promjene opterećenja kod punjenja jezera ili drugih utjecaja. Četiri su repera, od ukupno sedam, također stabilizirana nešto dalje od tijela brane uz pretpostavku, da će tlo ostati nepomično u visinskom smislu. Svi su reperi stabilizirani vertikalno, dva se nalaze na podnožju stupova za opažanje horizontalnih pomaka, a pet u živoj stijeni. Prema svim pretpostavkama i analizama — a priori, — bili su zadovoljeni svi uvjeti koji bi omogućili dobivanje dobrih i sigurnih rezultata.

Pošto je potrebno da pomake određujemo dugi period vremena nužno je, da za sva promatranja osiguramo jednaku težinu i po mogućnosti iste instrumente i pribor, a nužno je da i opažači budu uvijek isti. Obrada podataka mora za svaku seriju mjerjenja teći istim redom, a kod izjednačenja moraju biti primjenjene iste metode, naravno uz primjenu metode najmanjih kvadrata. Dodavanje ili reduciranje nekih pravaca u mikrotriangulaciji ili bilo kakova promjena u planu opažanja ili računanja nedopuštena je u toku mjerjenja ili računanja. Promjene u koordinatama i visinama koje bi neminovno nastale, bile bi makar u maloj mjeri rezultat promijenjenog plana računanja, a ne samo promjene položaja.

Redovit je slučaj, da osnovnu stranu ne možemo direktno mjeriti, što je slučaj i na Perući, pa je određujemo indirektno na osnovu direktno izmjerene baze i uzimamo nepromijenjenu za sve daljne serije mjerjenja. Njenu sigurnost i nepromijenjivost kontroliramo mjeranjima na orientacione tačke. Pošto u ovim slučajevima relativna tačnost strana ne treba biti velika, to će nam ovaj način kontrole dati siguran podatak za daljnja računanja.

Kako samu mrežu sačinjava niz trokuta, to iz nesuglasica u figuralima možemo odrediti veličine vanjskih utjecaja. Na taj način možemo ispitati i odrediti utjecaj slučajnih i sistematskih pogrešaka, koje mogu deformirati sliku pomaka s obzirom na njihovu veličinu, a može se desiti da u nekim uvjetima budu veće od reda veličina samog pomaka. Na taj način imamo mogućnost ocjenjivanja utjecaja izvjesne kategorije pogrešaka, a time i dobijanje realnije vrijednosti samih pomaka. Jedina mogućnost ocjene tačnosti naših mjerjenja za tačke u samoj brani jest srednja pogreška pravca opažanog na stanici. Međutim o veličini utjecaja drugih faktora ne možemo zaključivati, jer nam nedostaje osnovni element, suma kuteva u trokutu, a time i odstupanje od jednog matematičkog uvjeta, koji nam u ovom slučaju govori o veličini drugih utjecaja, koje ne možemo eliminirati ni pažnjom, ni kvalitetom instrumenta, a ni načinom obrade podataka.

Potrebno je stoga da se prilikom izrade projekta vodi računa o mogućnosti mjerjenja s tačaka na koje smo do sada samo vizirali. To će nam omogućiti, na primjer, dobijanje predočbe o utjecaju bočne refrakcije ili drugih utjecaja, čija veličina u ovim uvjetima može preći srednju pogrešku opažanja, a i deformirati sliku o samim pomacima. (Sl. 5, I i II su kontrolni stupovi, a 4 tačka na brani. Prilikom opažanja viziramo na stup 4, međutim bočna refrakcija skreće našu vizuru s I u pravcu 4', a s II u 4''. Presjek tako dobivenih pravaca odredit će novo mjesto stupa 4 u 4''', koji neće odgovarati položaju na terenu. Pretpostavimo da naša mjerena prema srednjoj pogreški pravca na stanici osiguravaju poprečni pomak od ± 0.25 mm, refrakcija može skrenuti naše vizure za veličine koje u ovom slučaju ne možemo odrediti. Opažanjem s tačke 4 na I i II mogli bi iz sume kuteva u trokutu i srednjih pogrešaka na stanici odrediti.



Sl. 5

diti onu veličinu pogrešaka koja otpada na vanjske uvjete. Naravno, da u tom slučaju stupovi moraju biti nešto viši (iznad površine brane) tako, da s njih bude omogućeno opažanje. Ako pretpostavimo, na primjer, da na stanici srednja pogreška pravca računata po formuli

$$M = \pm \frac{m}{\sqrt{n}}$$

iznosi $\pm 0''.50$ za sredinu od »n« girusa, onda će srednja pogreška jednog kuta u trokutu iznositi:

$$m_k = \pm M\sqrt{2} = \pm 0''.71$$

dok će srednja greška zatvaranja ovog trokuta biti:

$$m_\Delta = \pm \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + m_3^2}$$

gdje su m_1, m_2, m_3 , srednje pogreške kuteva. Uzmimo da su one iste i iznose:

$$m_k = \pm 0''.71$$

tada dobijemo kao pogrešku neslaganja u trokutu:

$$m_\Delta = \mp m_k \sqrt{3} = \pm 1''.24$$

Veličine dobivenih nesuglasica u trokutima za sve serije mjerena daje nam tabela 1. U posljednjem redu te tabele su izračunate predviđene nesuglasice, po prethodno objašnjrenom postupku tako, da se lako mogu usporediti dobivene vrijednosti. Rimskim brojevima su označene serije mjerena u tabeli 1 kao i u svim idućim tabelama, a arapskim brojevima 1—7 figure koje su uzete u izjednačenje.

T a b e l a 1.

	I	II	III	IV	V
1	—3."2	+ 3."1	+ 2."6	+ 2."3	— 4."3
2	+ 3.0	+ 3.4	— 1.4	+ 2.3	+ 1.1
3	— 0.2	— 8.0	+ 0.7	— 0.2	— 1.5
4	— 0.8	+ 2.2	— 3.7	— 3.3	— 2.4
5	+ 5.9	+ 2.8	+ 0.2	+ 8.9	— 1.2
6	— 2.3	— 1.6	— 0.5	— 5.7	+ 3.5
7	+ 1.3	+ 1.7	+ 2.2	+ 1.2	— 0.5
	± 1."3	± 1."4	± 1."5	± 2."0	± 1."7

Prosječna srednja pogreška opažanog pravca na stanici iz 4 girusa za pojedinu seriju mjerena vidi se iz tabele 2, a posljednji red te tabele daje srednje pogreške pravca dobivene nakon izjednačenja.

T a b e l a 2

	I	II	III	IV	V
m	± 1."08	± 1."16	± 1."21	± 1."63	± 1."43
M	± 0."54	± 0."58	± 0."61	± 0."81	± 0."71
	± 0."82	± 1."75	± 0."72	± 0."97	± 1."20

Iz komparacije ovih dviju tabele može se konstatirati izvjesno neslaganje. Prema srednjoj pogreški aritmetiske sredine mjerena pravca morali ibo čekivati nesuglasicu u zatvaranju trokuta do $\pm 2''$, međutim one u nekim slučajevima daleko prelaze tu veličinu. Utjecaj pogreške centriranja instrumenta i značaka sveden je na minimum, pošto su postavljene uvijek iste značke na iste stupove. Možemo pretpostaviti, da je na različite veličine nesuglasica u najvećoj mjeri utjecala refrakcija, jer o sistematskim pogreškama u ovom slučaju ne možemo govoriti, a slučajne ne mogu dati ovakovu razliku.

Iz ove analize možemo jasno vidjeti kako je potrebno da se na gradilištu zadovolje i potrebe geodetskog projekta za izvršenje mjerena. Nije rijedak slučaj da su pomaci uporišta brane osjetljive veličine (slučaj

kod brane Piave di Cadore, [1]). Potrebno je stoga kontrolirati strane terena u koje se usjeklo tijelo brane. U našem slučaju tu funkciju su preuzeли stupovi I, II, V, VI, koji formiraju jedan centralni sistem oslođen na stranu I-II, zajedničku sa prvim centralnim sistemom, koji kontrolira nepomičnost stupova za opažanje.

Sa svih ovih tačaka opažane su tačke za orijentaciju. Ta mjerena povezana s onima na druge stupove mogu nam dati kontrolu pomaka pojedinačnih stupova iz razlike pravaca pojedinih mjerena,

$$[(n-1) - \text{mjereno}] - (n \text{ mjereno}).$$

Upoređenjem tih rezultata možemo, kao prvo, konstatirati da nema pojavu sistematskih utjecaja, a drugo da su veličine razlika po apsolutnim vrijednostima poredane kako slijedi:

0,"0—0,"5	112	razlika
0,5— 1,0	52	"
1,0— 2,0	60	"
2,0— 3,0	26	"
3,0— 4,0	22	"
4,0— 6,0	15	"
6,"0—8,"0	4	"
Ukupno		291 razlika

Prema tome od ukupnog broja razlika preko 50% se nalazi u granicama do 1,"0, i što je normalno prevladavaju manje razlike nad većim. Ako ovu kutnu vrijednost pretvorimo u linearni pomak dobivamo:


dužina	200	300	400	500	600	700 m
pomak	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36 mm

Srednja vrijednost dužine strana u prvom centralnom sistemu iznosi 462 m, a u drugom 267 m. Prema gornjem mogli bi očekivati pomak cca 2 mm. Ako pak uzmemu u obzir, da su srednje pogreške pravaca na stanicama u srednjem $\pm 0,6$ onda se ova veličina svodi na linearni pomak manji od 1 mm, a to su veličine takovog reda, koje ne možemo uopće registrirati kao moguće pomake.

Prema slici 2 opažano je mnogo više pravaca nego je trebalo za izjednačenje. Svi su opažani pravci uzeti u razmatranje kod sastava razlike pravaca, a kod izjednačenja uzet je u obzir samo potreban broj pravaca i potrebne mreže su formirane u dva centralna sistema bez diagonala.

Svi su pravci opažani zajedno tj. nisu izdvojeni pravci koji formiraju kuteve u mikrotriangulaciji od onih, koji su opažani radi kontrole pomaka brane. Opažanje je vršeno preko cijelog dana, kontinuirano. Prof. Boaga preporuča da se opažanja vrše samo u jutro i na večer, kako bi se izbjegao štetan utjecaj refrakcije. Noćna opažanja uopće ne preporučuje. Za pravilnu ocjenu rezultata mjerena preporuča registriranje podataka o temperaturi, vlazi, atmosferskom pritisku i stanju naoblake. Na osnovu ovih podataka moći će se lakše povezati i razmotriti odnos

srednje pogreške na stanicu s nesuglasicama u trokutima. Ukupni pomaci stupova na brani — Peruća — nalaze se unutar 2—3 cm, za prve 4 serije mjerjenja. Ovdje treba napomenuti, da opažanja za prve 4 serije nisu izvršena pri maksimalnim razlikama vodostaja. (Vodostaji su upisani u



Sl. 6

tabeli 6 — visinskih pomaka). Podaci nakon 5 serije mjerjenja su u odnosu na one prve osjetno veći. U tom međuvremenu je vodostaj dosegao svoj maximum što je jasno ostavilo odraza na pomacima brane (sl. 6). Ako su srednje pogreške dobijene analizom manje ili jednake veličini očekivane pogreške prema podatku instrumenta i metodi rada pomnožene s 3, onda se ne može govoriti da su postojali neki realni pomaci, [1].

Na slici 6 je prikazana samo sredina brane, kako bi se mogao dobiti niz povezanih profila idući od krune do nožice. Taj uvjet je ispunilo

samo 11 tačaka postavljenih u tri profila i 4 reda. Moramo napomenuti, da tačke 13 i 14 nisu opažane u III, IV i V seriji mjerena, jer je već bila podignuta strojarnica, koja je onemogućila mjerena. Položaji stupova u pojedinim serijama su na slici spojeni linijama, pa njihove spojnice predstavljaju gotovo paralele, koje nam ujedno definiraju pomake. Vidimo da je spojница pomaka iz pete serije mjerena znatno udaljena od spojnica u prijašnjim serijama. Iz grafičkog prikaza svih pomaka izdvojeni su i debljim linijama spojeni pomaci tačaka 9, 10, 15, 16 u I i IV seriji mjerena. Iz slike sada možemo lako vidjeti, da smo time definiрali volumen koji na tijelu brane, uslijed pomaka po cijeloj površini povećava njene dimenzije na pokosima, uslijed slijeganja na kruni.

Iz naših podataka možemo samo konstatirati, da su pomaci u vertikalnom pogledu na kruni mnogo veći nego pomaci na njenim pokosima. U tabeli br. 3 dat je pregled horizontalnih, a u tabeli 6 vertikalnih pomaka za sve serije mjerena.

T a b e l a 3


Mjerjenje	(I-II) mm	(II-III) mm	(III-IV) mm	(IV-V) mm
Tačka 1	3.82	1.08	14.38	70.13
» 2	2.32	4.21	10.42	18.14
» 3	0.71	1.35	7.12	32.80
» 4	1.63	3.70	6.42	10.38
» 5	7.20	1.04	9.40	3.32
» 6	10.60	4.54	18.80	9.38
» 7	15.41	6.50	7.35	7.96
» 8	6.12	3.86	16.70	26.19
» 9	6.24	9.86	14.70	35.98
» 10	4.13	10.38	17.20	42.40
» 11	10.32	11.18	16.40	30.99
» 12	6.25	10.36	17.19	25.22
» 13	9.66	—	—	—
» 14	10.22	—	—	—
» 15	2.77	10.40	21.82	43.10
» 16	4.65	6.99	28.82	66.56
» 17	3.92	12.69	19.31	49.60

Kao što je već naglašeno, visinske razlike između stupova na brani su određene metodom geometrijskog nivelmana povezane na sedam vertikalno stabiliziranih repera. U načelu je primjenjivan klasičan način opažanja, s jednakim duljinama vizura, od čega se u pojedinim serijama mjerena otstupilo samo kod nekih stupova na tijelu brane. U prvoj i drugoj seriji mjerena su opažani svi stupovi »iz sredine«, a u ostalim serijama su samo visinske razlike između stupova na pokosu brane određene nesimetrično »kraja«.

U prvoj seriji mjerena je korišten instrumenat Zeiss Ni B s plan-paralelnom pločom, u drugoj Zeiss Ni A s plan-paralelnom pločom, a u ostalim serijama nivelir Wild N3. Instrumenti su ispitivani i rektificirani na terenu prije samog rada. Tabela 4 nam daje pregled granica tačnosti do koje je izvedena rektifikacija:-

T a b e l a 4

I	II	III	IV	V
—	—	0,3 mm na 38 m	0,5 mm na 30 m	0,3 mm na 32 m



Sl. 7

Kod računske obrade odgovarajućih podataka uzeta je u obzir po-pravka uslijed te nerektafiranosti vizurnog pravca i glavne tagente na marci libele. Svi stupovi na brani i reperi br. 1, 3, 4, 5, su uključeni u četiri zatvorena poligona (uključujući i obodni) tako, da postoji sigurna mogućnost provjere dobivenih podataka. Nivelmanske strane 1—2, 1—6 i 3—7 nisu obuhvaćene zatvorenim poligonima. Tabela 5 daje nam pre-gled postignute tačnosti, to jest srednjih pogrešaka.

T a b e l a 5

	I	II	III	IV	V
Dvostruka mjerena	± 2.50	± 1.48	± 1.10	± 1.34	± 1.13
Zatvoreni poligoni	—	± 0.96	± 0.53	± 1.24	± 1.72
Vremenske prilike	sunčano, toplo	sunčano, pomalo vjetrovito	vjetrovito, kiša	oblačno, mirno	kišovito, pljuskovi, vjetar

Srednje pogreške su izražene u mm/km. U trećoj seriji mjerena je nesuglasica dvostrukog mjerena nivelmanske strane 3—7 povećala srednju pogrešku, a u četvrtoj seriji mjerena nesuglasica nivelmanske strane 3—4. Isključujući te nesuglasice dobili bi u trećoj seriji mjerena srednju pogrešku dvostrukog mjerena ± 0.87 mm/km, a u četvrtoj ± 0.58 mm/km. Analizirajući tabelu br. 5 vidimo, da je postignuta primjerna tačnost usprkos često loših atmosferskih prilika, slabijeg kvaliteta radnika i teških uvjeta kretanja, dok je opažač bio isti u svim serijama osim prve.

Da dobijemo uvid i pregled veličina visinskih pomaka pojedinih stupova izrađena je slika 7, na kojoj su naneseni pomaci (ordinata) kao funkcije vremena (apscis). U gornja dva reda nalaze se pomaci stupova 1—8 i cijevi 1 i 2, a u trećem, četvrtom i petom redu pomaci odgovarajućih stupova na brani iz drugog, trećeg i četvrtog reda.

Numerički podaci za konstrukciju tih dijagrama se nalaze u tabeli 6. U tu svrhu su tabelu uključeni i reperi, datum opažanja i srednji vodo-staj u retencionom jezeru. Pomaci su izraženi u mm, a sve se visine raču-naju u odnosu na reper 2, pa je pomak kod tog repera stalno jednak ± 0.

Analizirajući podatke tabele 6, odnosno gledajući sliku 7, vidimo da su pomaci u prve tri serije mjerena veoma maleni, dok su u ostale dvije mnogo veći odnosno logičniji. Izuzetak čine pomaci cijevi 1 i 2, koji su veći od prve serije mjerena osjetniji. Najveći su pomaci — slijeganje — na sredini krune brane, a prema bokovima su sve manji. Pomaci drugog, trećeg i četvrtog reda stupova su osjetno manji od onih na sredini krune brane.

T a b e l a 6

mjerena vrijeme vodostaj	I. — II. VII. 1959 — X. 1960 337,35 370,60 mm	II. — III. X. 1959 — II. 1960 320,60 334,14 mm	III. — IV. II. 1960 — V. 1960 334,14 353,80 mm	IV. — V. V. 1960 — X. 1960 353,80 340,90 mm	I. — V. Ukupni pomak mm
Reper 1	+ 0.7	— 2.3	+ 0.3	+ 0.7	— 0.6
" 2	± 0.0	± 0.0	± 0.0	± 0.0	— 0.0
" 3	+ 1.2	— 2.1	+ 1.8	— 1.4	— 0.6
" 4	— 1.2	— 1.8	+ 1.1	— 1.6	— 3.5
" 5	— 1.2	— 0.3	— 1.3	— 0.1	— 2.9
" 6	—	— 2.1	— 0.1	— 0.7	— 2.9
" 7	—	— 4.3	+ 3.2	—	— 1.1
Točka 1	+ 3.5	+ 4.3	+ 10.1	+ 28.9	+ 46.8
" 2	+ 4.8	+ 6.4	+ 12.7	+ 48.9	+ 72.8
" 3	+ 9.7	+ 9.7	+ 24.5	+ 84.4	+ 128.3
" 4	+ 21.5	+ 17.7	+ 48.5	+ 123.5	+ 211.2
" 5	+ 27.8	+ 21.3	+ 54.6	+ 138.6	+ 242.3
" 6	+ 25.8	+ 24.6	+ 51.6	+ 135.9	+ 237.9
" 7	+ 16.8	+ 17.5	+ 27.3	+ 90.1	+ 151.7
" 8	+ 5.4	+ 2.5	+ 2.7	+ 1.0	+ 11.6
" 9	— 1.2	+ 1.1	— 1.7	+ 7.5	+ 5.7
" 10	+ 0.4	+ 3.4	+ 1.8	+ 24.1	+ 29.7
" 11	— 1.3	+ 2.1	+ 3.1	+ 15.8	+ 19.7
" 12	+ 0.3	+ 2.0	— 2.2	+ 0.9	+ 1.0
" 13	+ 1.2	+ 1.9	— 1.1	+ 11.5	+ 13.5
" 14	± 0.0	+ 1.4	+ 0.2	+ 0.3	+ 1.9
" 15	+ 2.8	+ 1.7	+ 13.2	+ 34.7	+ 52.4
" 16	+ 3.1	+ 3.2	+ 15.9	+ 46.5	+ 68.7
" 17	— 1.7	+ 2.5	+ 14.1	+ 39.6	+ 54.5
cijev 1	+ 26.2	+ 20.6	+ 60.2	+ 145.8	+ 252.8
" 2	+ 26.4	+ 26.8	+ 59.2	+ 144.1	+ 256.5


Međutim, pomaci u tabeli 6, koji se odnose na repere, primaju u pretežnom broju isti predznak, a u ukupnom zbroju (pomak od prve do pете serije opažanja) zadržavaju uvijek isti predznak protivan onom kod stupova i cijevi.

To bi značilo, pretpostavljajući da je polazni reper 2 ostao nepomičan, da ostali reperi pokazuju lagantu tendenciju uzdizanja ili se je reper 2 malo spustio, a ostali su zadržali svoj položaj. Obzirom na činjenicu, da je reper 2 jedan od najudaljenijih od brane, vjerojatnije je pretpostaviti, da su se bočni reperi nizvodno od brane malo podigli uslijed velikog pritiska vode na bočne stijene.

Radi jasnog prikazivanja slijeganja cijele brane izrađena je slika 8, na kojoj su izvučene linije jednakog slijeganja na razmaku od 5 cm.

Svi već ranije izneseni podaci odnosno zaključci jasno se odražavaju i na toj slici. Najveće se slijeganje nalazi oko cijevi 1 i 2, a najmanje u podnožju brane.

Rezimirajući sve izloženo — obuhvativši horizontalne i vertikalne pomake — vidimo, da se brana H. E. Peruća nalazi tek u interesantnoj fazi za promatranje. Pretpostavljajući da će se ta opažanja normalno nastaviti još dulji interval vremena, mislimo da bi trebalo vršiti opa-



Sl. 8

žanja i kod ekstremnih vodostaja u jezeru, a svakako regularno i permanentno pratiti daljnja pomicanja.

LITERATURA:

1. G. Boaga: Strumenti e metodi di geodesia per il controllo delle grande dighe.

DIE BEOBACHTUNG DER BEWEGUNGEN DES STAUFERKES PERUĆA

Dieser Aufsatz berichtet über die geodätischen Kontrollmessungen des Staufwerkes Peruća bei Sinj. Die Darstellung umfasst alle Arbeiten, von dem Projekt bis zu den Rechnungen, mit speziellen Rückblick auf die theoretischen Bedingungen und Genauigkeit. Die Messungen sind im Jahre 1959 begonnen und mit sehr hoher Genauigkeit ausgeführt. Bisher sind fünf Reihen der Kontrollmessungen ausgeführt und in der Zukunft werden sie regelmässig fortgesetzt sein. In den Tabellen 3 und 6 sind die Ergebnisse der horizontalen und vertikalen Bewegungen eingetragen und die Abbildungen 6 und 8 stellen die Horizontal und Vertikalbewegungen dar.

»GEOMEHANIKA«

Zanatska radnja za geodetske instrumente i pribor

ZAGREB, Trnjanska 37

Telefon: 38-598 - Tekući račun 40-KB-5-Ž-228